

Messgerät mit USB und Software P3415 Universalmessgerät









69,90 € *

1

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Peaktech

Bestell-Nr.: 90-798-03415

P3415 Messgerät mit USB Port und Software Peaktech 3415 Digital-Multimeter mit USB Port, Software Tasche und Messleitungen, Messgerät mit USB und Software P3415 Universalmessgerät

P3415 Digital-Multimeter mit USB Port, Software Tasche und Messleitungen

Ein nach hohem Sicherheitsstandard und im modernsten Design mit integriertem Schutzrahmen entwickeltes Multimeter. Die 3 5/6-stellige, 20 mm LCD-Anzeige (max. 6000) mit Funktionssymbolen und Hintergrundbeleuchtung gewährleistet genaue Messdatenerfassung. Ausgestattet mit einer seriellen, optischen USB-Schnittstelle zum Anschluss an einen Computer für Makroaufzeichnungen als auch Überwachung und Aufnahme von dynamischen Übergangsdaten. Einfache und direkte Anwahl der Grundfunktionen mittels Drehschalter für DCV, ACV, DCA, ACA, Ohm, Dioden-, Durchgangs-, Frequenz-, Kapazitäts- und Temperatur-Messfunktion.

- Überlastschutz in allen Bereichen
- Relativwertmessfunktion, Arbeitszyklus
- Minimal-, Maximal- und Messwerthaltefunktion
- Abschaltautomatik
- Automatische und manuelle Bereichswahl
- Batteriezustandsanzeige
- Sicherheit: EN 61010-1; CAT III 1000 V/CAT IV 600V

Messbereiche:

- DCV $\,600mV$ / $\,6V$ / $\,60V$ / $\,600V$ / $\,1000V$ DC $\,(0,1mV)$ +/- $\,0,8\,\%$ + $\,5St$
- ACV 600mV / 6V / 60V / 600V / 700VDC (0,1mV) +/- 1,0 % + 5St
- ACV Frequenzbereich: 40 ... 400 Hz
- DCA 600uA / 6000uA / 60/600mA / 6A / 10A; 0,1uA; +/- 1,5 % + 3St
- ACA $\,600uA\,/\,6000uA\,/\,60/600mA\,/\,6A\,/\,10A;\,0,1uA;\,+/-\,1,8\,\%\,+\,5St.$
- ACA Frequenzbereich: 40 ... 400 Hz
- Ohm 600-R / 6 / 60 / 600 KR / 6M / 40MR; 0,1 Ohm +/- 0,5 % + 2St.
- Kapzitäten $\,$ 60 / 600nF / 6 / 60 / 600 $\mu F;$ 10 pF; +/- 5,0 % + 10 St.
- Frequenzmessber: 100/1000Hz/10/100/1000kHz/10 MHz; +/-0,1% + 3St.
- Temperaturmessbereich: -55 ... +1000°C; 0,1°C; +/- 2,0 % + 3°C
- Betriebsspannung 9 V-Batterie
- Abmessungen 90 x 190 x 40mm (BxHxT)
- Gewicht 500 g

Inkl. Zubehör: Tasche, USB-Schnittstellenanschlußkabel, Software für Windows 98/2000/XP/VISTA/7/8/10, Typ-K-Temperaturdrahtfühler, Temperatur-Adapter, Prüfleitungen, Batterie und Bedienungsanleitung