5.05.2024



## LUX Messgerät P5025 200 bis 50000Lux



P5025 LUX Messgerät Peaktech 5025 200-50.000Lux

## P5025 Ein preisgünstiges, leicht zu bedienendes Gerät im Taschenformat

- 3,5-stelliger 11mm LCD-Anzeige

- Batteriezustandsanzeige
- Ideal zum Prüfen und Messen von Lichtverhältnissen
- in Büros, Fabriken, Hotels, etc. Meßspektrum nach C.I.E..
- Silikon-Fotodioden-Sensor.Sicherheit: IEC-1010-1
- Bereiche:200/2000/20.000/50.000 Lux;
- Toleranz ± 5 % 0,1 Lux
- Betriebsspannung :1 x Knopfzelle 12 V A23
- Abmessungen (BxHxT) :65 x 115 x 25mm
- Gewicht :160g

Inkl. Zubehör: Lichtsensor, Tasche, Batterie, Bedienungsanleitung

1

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Peaktech

Bestell-Nr.: 90-798-01280