



## Drucker Ersatzteil RG5-4283 Transfer Roller zu HP LJ4000 LJ4050



**19,95 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 54-575-00470

HP Drucker Ersatzteil = RG5-4283 Transfer Rolle für Laserdrucker ( TRANSFER ROLLER ASSY )

### HP Ersatzteil = RG5-4283 Transfer Rolle für Laserdrucker ( TRANSFER ROLLER ASSY )

- HP LaserJet 4000, 4050 zum Beheben von Druckproblemen.
- Meist erkennt man einen verbrauchten Transfer Roller daran, dass er grau/weißlich statt schwarz ist.
- Achsdurchmesser: 6,0mm / Länge: 267mm
- Rollen-Durchmesser: 17,8mm / Ritzel-Durchmesser: 16,3mm
- Wir verwenden qualitativ hochwertige Ersatzteile von Alternativherstellern.

passend für :

- HP LaserJet 4000
- HP LaserJet 4000N
- HP LaserJet 4000DN
- HP LaserJet 4000DTN
- HP LaserJet 4050
- HP LaserJet 4050N
- HP LaserJet 4050DN
- HP LaserJet 4050DTN